

Substituição Motor de Partida 1986.S00.777

Prezados,

Informamos que o motor de partida 1986.S00.777 foi descontinuado e substituído pelo item **1986.S00.733**.

O motor de partida 1986.S00.733 foi desenvolvido para oferecer **maior robustez, eficiência e maior potência na partida**, atendendo às demandas de desempenho e durabilidade de mercado. O motor de partida 1986.S00.733 possui caixa planetária reforçada e eixo do induzido mais robusto, garantindo maior confiabilidade operacional. O 1986.S00.733 cobre integralmente todas as aplicações anteriormente atendidas pelo motor de partida 1986.S00.777, sem necessidade de adaptações.


Item DE



1986.S00.777



Item PARA



1986.S00.733

Motor de partida 1986.S00.733: sem mudança nas aplicações e com mesmo posicionamento de preço do antecessor 1986.S00.777!

Importante:

- Os pedidos colocados no item 1986.S00.777 foram excluídos, portanto, é importante que os pedidos sejam colocados novamente no item ativo 1986.S00.733;
- Item novo já está disponível para entrada de pedido;
- Garanta a atualização de cadastro em seu sistema!

Responsável pela Informação: Fábio Silva – MA/SMS1-BR

Acesse:



Autopeças Bosch



superprofissionaisbosch.com.br