

# Informativo Técnico de Produto



007/2025 | 26 de março de 2025 | Matheus Puehler | MA-TG/MKT2-LA

**Destinatário Rede:** Rede Bosch Diesel Center e Service; Distribuidores; Oficinas Independentes; internos;

**Assunto:** Alterações no aspecto visual de válvulas A.

Prezados,

A Bosch mantém um compromisso com produtos de diesel mecânico, sempre com foco em melhoria contínua do portfólio com a excelência, investindo constantemente em aprimoramentos. Esse compromisso abrange desde a seleção criteriosa de matérias-primas até a adoção de processos de fabricação de última geração, garantindo eficiência, inovação e alto desempenho em cada produto.

Este informativo de assistência técnica tem como objetivo apresentar atualizações exclusivamente visuais realizadas em válvulas de bomba em linha tipo “A”.



## 1. Mudança na rugosidade externa e coloração das peças.

- Peças poderão vir com uma rugosidade externa superior as de antes, porém sem nenhum impacto na funcionalidade das peças.
- Nova condição garante atualização nos processos internos Bosch, o que pode levar a coloração externa do corpo e cone das válvulas diferentes das anteriores.

**Condição anterior**



**Condição futura**



## 2. Alteração no código de gravação do corpo da válvula.

- Peças antes eram gravadas com a data de manufatura, nova condição garante melhor fluxo interno em fábricas e por isso será gravado com outro código nesse novo modelo, o qual não tem relação com a data.
- Exemplo abaixo, que antes estava gravado com 440 e passou a ser gravado com código E1B.

**Condição anterior**



**Condição futura**




### 3. Informação adicional incluída no tubete individual das válvulas.

- Tubete no qual a válvula é embalada, virá agora com etiqueta branca adicional colado junto no tubete, conforme nas fotos abaixo.

**Condição anterior**



**Condição futura**



**Mayne Siqueira**  
Jefe de Producto Diesel.